

## ERSATZTEILLISTE

Kleinstmeißelhammer GS 50, *SERIE II*

Schaft 6a = ø 10,2 x 36 mm mit großem Radius oder Schaft 10 = ø 12,7 x 50 mm



| Pos. | Best.-Nr. | Bezeichnung   | Stück |
|------|-----------|---|-------|
| 1    | 70 50 01  | Meißelbuchse <i>Schaft 6a</i> (ø 10,2 x 36 mit großem Radius) | 1     |
| 2    | 70 50 02  | Meißelbuchse <i>Schaft 10</i> (ø 12,7 x 50)                   | 1     |
| 3    | 70 50 03  | Zylinder  | 1     |
| 4    | 70 50 04  | Zylinder-Madenschraube  | 1     |
| 5    | 70 50 05  | Kolben <i>Schaft 6a</i>                                       | 1     |
| 6    | 70 50 06  | Kolben <i>Schaft 10</i>                                       | 1     |
| 7    | 70 40 07  | Zylinderstift   | 2     |
| 8    | 70 40 08  | Ventilgehäuse   | 1     |
| 9    | 70 40 09  | Ventilteller  | 1     |
| 10   | 70 40 10  | Ventildeckel  | 1     |
| 11   | 70 40 11  | Ventil O-Ring   | 1     |
| 12   | 70 50 12  | Pistolengriff grün  | 1     |
| 13   | 70 40 13  | Ventilfeder   | 1     |
| 14   | 70 50 14  | Ventilstift   | 1     |
| 15   | 70 40 15  | O-Ring 2,7 x 1,5  | 1     |
| 16   | 70 40 16  | O-Ring 10 x 2   | 2     |
| 17   | 70 40 17  | Messingventilbuchse   | 1     |
| 18   | 70 45 18  | Drückerknopf  | 1     |
| 18a  | 70 45 19  | Drücker-Einstellmutter  | 1     |
| 19   | 70 40 19  | Schraube M 4x10   | 1     |
| 20   | 70 40 20  | Siebeinheit   | 1     |
| 21   | 70 40 21  | Dichtring G ¼"  | 1     |
| 22   | 70 45 22  | Einschraubverschraubung                                       | 1     |
| 24   | 70 40 24  | 2-Ohr-Schelle   | 1     |
| 25   | 70 40 25  | Stecktülle LW 9   | 1     |
| 26   | 70 40 26  | Kunststoffschlauch 9 mm                                       | 1     |
| 27   | 70 50 27  | Schallschutzkappe   | 1     |
| 28   | 70 40 02  | O-Ring 32 x 2,5 mm  | 1     |
| 29   | 70 50 29  | Schallschutz-Zwischenflansch                                  | 1     |
| ---  | 70 40 50  | Ventileinheit komplett (Pos. 7-11)                            |       |
| ---  | 70 50 51  | Drückereinheit komplett (Pos. 13-19)                          |       |
| ---  | 70 45 52  | Luftanschluß komplett (Pos. 20-26)                            |       |